

# HYGGE Paint

## Fleurs

Матовая

Видеотехника



Интерьерная  
краска

Степень  
блеска — 7%

Стойкость  
к истиранию —  
1 класс

Ввод в экс-  
плуатацию  
через 14 дней

## Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	База А	База С
Разбавление под механизацию	один слой — 3-5%; два слоя — 7-10%	один слой — 0-3%; два слоя — 5-7%
Давление	80 бар	80 бар
Оборудование	поршневой аппарат от 2-х литров	поршневой аппарат от 2-х литров
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	208 под гладкотянутый лепной декор, 308 под лепной декор с орнаментом	208 под гладкотянутый лепной декор, 308 под лепной декор с орнаментом
Сопла Graco серии FFLP поверхность	один слой — 514, два слоя — 512	один слой — 514, рекомендуется два слоя — 512
Расход в один слой	один слой 180-200 мл/м <sup>2</sup> два слоя 340-360 мл/м <sup>2</sup>	один слой 180-200 мл/м <sup>2</sup> два слоя 340-360 мл/м <sup>2</sup>
Температура	20-25°С	20-25°С
Влажность	50-60%	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	грунт-краска, 1 слой	грунт-краска, 1 слой
Колеровка грунта в цвет краски	нет	да
Количество слоёв	1-2 слоя в зависимости от задач	2 слоя по грунт-краске; в 1 слой, если цвета несложные
Время между слоями	мокрый по мокрому — 1-2 часа; по сухому между слоями — 2-4 часа	мокрый по мокрому — 1-2 часа; по сухому между слоями — 2-4 часа
Смещение факела	1/3	1/5, обязательно увеличить скорость проводки

Рекомендации по нанесению от WAGNER	База А	База С
Форсунка TradeTip 3 FineFinish размер 412	150 бар 0% разбавления	140 бар 0% разбавления
Форсунка HEA ProTip размер 515	110 бар 0% разбавления	100 бар 0% разбавления
Насадка I-Spray макс. подача воздуха	1-3 подача материала 0% разбавления	1-3 подача материала 0% разбавления
Насадка FineSpray макс. подача воздуха	3-8 подача материала 10% разбавления	4-8 подача материала 10% разбавления

Нанесение валиком	Универсальное решение
Разбавление под валик вне зависимости от базы	10%
Шубка	микрофибра, микроплюш, микролон
Длина ворса	8-10 мм
Расход в один слой	80 мл/м <sup>2</sup>
Расход в два слоя	160 мл/м <sup>2</sup>
Температура	20-25°С
Влажность	50-60%
Применение осушителя после окрашивания	настоятельно рекомендуется
Рекомендуемый грунт	ГГП или концентрат под разбавление
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	3-4 часа

### Важно

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить краску кондиционером «Assistant» т.м. «HYGGE Paint» и после тщательно перемешать. Далее необходимо процедить краску через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем.

Покраску следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания краску следует еще раз перемешать перед нанесением.

